

Неудача с «Сервейором-4»

НЬЮ-ЙОРК, 19. (ТАСС). Американский космический аппарат «Сервейор-4» был официально объявлен сегодня «потерянным на поверхности Луны» после двух дней неудачных попыток установить с ним радиосвязь. Связь с «Сервейором» была потеряна за несколько минут до его предполагаемой мягкой посадки на Луну вечером 16 июля. В качестве возможной причины неудачи представители управления проектом «Сервейор» называют взрыв тормозного ракетного двигателя космического аппарата.